

球磨村 橋梁健全度一覧表

番号	行政区	橋梁管理番号	橋梁名	橋種	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年	健全度評価平均値	所 見
1	球磨村役場	1-1	大無田橋	コン	2.40	4.00	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
2	球磨村役場	3-1	第一松谷橋	コン	2.70	3.70	不明	不明	2009	良好	損傷は見られない
3	球磨村役場	3-2	山神橋	コン	18.30	4.00	1968	42	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
4	球磨村役場	5-1	島田橋	コン	2.40	4.60	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
5	球磨村役場	5-2	水篠橋	コン	6.00	6.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
6	球磨村役場	5-3	糸原橋	コン	19.20	3.90	1968	42	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
7	球磨村役場	5-4	糸原第一橋	コン	4.20	5.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
8	球磨村役場	5-5	糸原第二橋	コン	4.00	5.50	不明	不明	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
9	球磨村役場	5-6	5-6無名橋	コン	2.50	6.50	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
10	球磨村役場	5-7	境目橋	コン	30.00	4.00	1965	45	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
11	球磨村役場	5-8	境目第二橋	コン	3.90	2.90	不明	不明	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
12	球磨村役場	5-9	轟橋	コン	10.00	4.80	1957	53	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
13	球磨村役場	5-10	蕨谷第一橋	コン	6.20	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
14	球磨村役場	5-11	蕨谷橋	鋼	14.70	4.00	1995	15	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
15	球磨村役場	5-12	蕨谷第二橋	コン	4.30	4.10	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
16	球磨村役場	5-13	5-13無名橋	コン	2.40	2.40	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
17	球磨村役場	5-14	大槻橋	コン	9.00	4.55	1962	48	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
18	球磨村役場	6-1	高沢橋	コン	4.30	4.30	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
19	球磨村役場	7-1	ふれあい球里橋	鋼	22.70	7.00	1991	19	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
20	球磨村役場	7-2	床本橋	コン	35.10	6.00	1975	35	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
21	球磨村役場	7-3	山神橋	コン	13.70	4.60	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
22	球磨村役場	7-4	田代橋	コン	11.40	5.00	不明	不明	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
23	球磨村役場	7-5	瀬越橋	コン	12.10	4.00	1967	43	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
24	球磨村役場	7-6	譲葉第一橋	コン	5.60	5.50	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
25	球磨村役場	7-7	譲葉第二橋	コン	5.00	5.00	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
26	球磨村役場	8-1	住吉橋	コン	17.60	5.00	1981	29	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
27	球磨村役場	9-1	宮園橋	コン	21.50	4.00	2004	6	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
28	球磨村役場	9-2	上原橋	コン	4.00	4.70	不明	不明	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
29	球磨村役場	9-3	神原橋	コン	24.30	5.40	1988	22	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
30	球磨村役場	9-4	桃原橋	コン	2.60	4.10	不明	不明	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である

球磨村 橋梁健全度一覧表

番号	行政区	橋梁管理番号	橋梁名	橋種	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年	健全度評価平均値	所 見
31	球磨村役場	9-5	永椎橋	コン	15.70	3.60	1968	42	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
32	球磨村役場	9-6	松葉橋	コン	12.20	3.00	1970	40	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
33	球磨村役場	9-7	丑洗橋	コン	4.70	4.30	不明	不明	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
34	球磨村役場	9-8	日当橋	コン	15.40	2.48	1969	41	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
35	球磨村役場	9-9	日當橋	コン	23.40	6.00	1999	11	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
36	球磨村役場	9-10	落水橋	コン	11.50	3.80	不明	不明	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
37	球磨村役場	9-11	丸岩橋	コン	12.50	3.00	不明	不明	2009	良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
38	球磨村役場	10-1	森田橋	コン	5.00	5.00	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
39	球磨村役場	10-2	第二内布橋	コン	18.10	5.20	1997	13	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
40	球磨村役場	12-1	中津橋	コン	18.40	4.00	1959	51	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
41	球磨村役場	12-2	川原橋	コン	3.00	4.00	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
42	球磨村役場	12-3	黄檗橋	コン	11.60	3.60	1972	38	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
43	球磨村役場	12-4	二俣橋	コン	7.50	4.00	1963	47	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
44	球磨村役場	13-1	第一尾白橋	コン	5.80	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
45	球磨村役場	13-2	告橋	コン	11.70	3.80	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
46	球磨村役場	16-1	16-1無名橋	コン	3.80	2.50	不明	不明	2009	良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
47	球磨村役場	19-1	大坂間橋	コン	5.00	2.80	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
48	球磨村役場	22-1	松舟橋	コン	9.50	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
49	球磨村役場	24-1	白濱橋	鋼	19.50	4.00	1954	56	2009	顕著	補修を必要とする損傷がある
50	球磨村役場	24-2	24-2無名橋	コン	3.00	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
51	球磨村役場	24-3	24-3無名橋	コン	3.00	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
52	球磨村役場	24-4	24-4無名橋	コン	3.00	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
53	球磨村役場	24-5	24-5無名橋	コン	3.00	4.00	不明	不明	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
54	球磨村役場	24-6	24-6無名橋	コン	3.50	4.00	不明	不明	2009	良好	損傷は見られない
55	球磨村役場	24-7	24-7無名橋	コン	3.00	4.00	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
56	球磨村役場	28-1	岩尾第一橋	コン	3.80	4.00	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
57	球磨村役場	28-2	岩尾第二橋	コン	5.00	4.20	不明	不明	2009	良好	損傷は見られない
58	球磨村役場	28-3	千津橋	コン	25.50	3.50	1967	43	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
59	球磨村役場	28-4	不動岩橋	コン	9.90	4.00	1972	38	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
60	球磨村役場	28-5	不動橋	コン	2.10	4.70	不明	不明	2009	良好	損傷は見られない

球磨村 橋梁健全度一覧表

番号	行政区	橋梁管理番号	橋梁名	橋種	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年	健全度評価平均値	所 見
61	球磨村役場	29-1	橋詰	石	20.20	3.90	1955	55	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
62	球磨村役場	31-1	俣口橋	コン	27.00	4.00	1966	44	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
63	球磨村役場	31-2	山神橋	コン	18.00	3.00	1968	42	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
64	球磨村役場	32-1	東俣橋	コン	11.40	4.00	1971	39	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
65	球磨村役場	34-1	大瀬橋	鋼+コン	100.00	2.50	1983	27	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
66	球磨村役場	38-1	松本橋	コン	90.00	2.50	1963	47	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
67	球磨村役場	39-1	沢見橋	コン	3.30	3.70	不明	不明	2009	軽度	補修を必要とする損傷がある
68	球磨村役場	41-1	新田橋	コン	6.90	6.60	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
69	球磨村役場	42-1	天子橋	コン	6.10	8.00	2009	0	2009	良好	損傷は見られない
70	球磨村役場	43-1	丸尾橋	コン	20.00	7.35	1971	39	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
71	球磨村役場	44-1	小川橋	コン	33.70	5.00	不明	不明	2009	軽度	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
72	球磨村役場	44-2	山口橋	コン	5.00	5.70	不明	不明	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが軽微である
73	球磨村役場	45-1	大谷橋	コン	3.00	4.50	不明	不明	2009	良好	損傷は見られない
74	球磨村役場	45-2	茂田第一橋	コン	4.50	3.30	不明	不明	2009	良好	損傷は見られない
75	球磨村役場	45-3	茂田第二橋	コン	4.00	3.00	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
76	球磨村役場	49-1	49-1無名橋	コン	3.70	3.50	不明	不明	2009	良好	橋の主要部材に損傷は見られない
77	球磨村役場	50-1	鶺鴒橋	コン	10.80	2.50	1967	43	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
78	球磨村役場	51-1	那良橋	コン	31.80	2.50	1968	42	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
79	球磨村役場	53-1	西谷橋	コン	4.70	6.68	不明	不明	2009	軽度	一部に損傷が見られるが軽微である
80	球磨村役場	59-1	鏡橋	コン	6.60	4.00	1995	15	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
81	球磨村役場	59-2	岩迫橋	コン	7.30	3.00	1994	16	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
82	球磨村役場	61-1	沖鶴橋	コン	17.90	5.00	1982	28	2009	ほぼ良好	一部に損傷が見られるが軽微である
83	球磨村役場	61-2	鶺鴒川橋	コン	26.00	4.50	1990	20	2009	ほぼ良好	橋の主要部材に損傷は見られない
84	球磨村役場	63-1	第二山神橋	コン	36.50	5.00	1994	16	2009	ほぼ良好	経年劣化による損傷が見られるが、橋の性能には影響なし
85	球磨村役場	65-1	中村橋	コン	23.30	4.00	2000	10	2009	良好	損傷は見られない
86	球磨村役場	71-1	71-1無名橋	コン	3.00	15.60	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
87	球磨村役場	74-1	74-1無名橋	コン	6.40	3.00	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
88	球磨村役場	74-2	74-2無名橋	コン	3.10	3.00	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である
89	球磨村役場	74-3	74-3無名橋	コン	2.90	6.00	不明	不明	2009	良好	一部に損傷が見られるが軽微である